

空調の不具合に関してのお詫び

この度、温度を感知するセンサーの不具合により、7月中旬から場内温度が適切でない時間帯が不定期に発生していたことが判明いたしました。大変ご迷惑をお掛け致しましたことを、お詫び申し上げます。

誠に申し訳ございませんでした。尚、現在は復旧しております。今後このような事がないよう、管理徹底して参ります。

成田HUMAXシネマズ 支配人